


Legenda:

- Difetto di adesione della pell. pitt.
- Difetto di coesione della pell. pitt.
- Difetto di adesione della lamina met.



2 STATO DI FATTO
Stato di conservazione - Strati superficiali

Oggetto

Stato:	Basilica
Provincia/Comune:	Palermo
Lungo:	Capella degli Ss. Sacramento
Collocazione:	Area "Trinacra"
Manuale:	Disegno n. 100
Autore:	Gianni
Titolo:	Stato della v. 1000-1001
Scadenza:	1985 - 1986

Attività didattiche

Direttore dei lavori:	Don G. Bado
Coordinatore del cantiere:	S
Coordinatore della ditta:	S
Altri:	
Data:	1985-86

Esecuzione e responsabilità

Direttore dei lavori:	Don G. Bado
Base grafica:	M. A. Giusti, M. Mariani, S. Tagliacozzi
Verifica/realizzazione disegni:	Alfio, Gianni, Gianni
Informazioni del cantiere:	M. Ossi, C. Rana - Conoscenza E. Giusti
Data:	1987-88

Riferimenti

Edizione:	Trattato di restauro
Scala:	Strutturazione
Materiali di pittura:	■
N° ordine:	Finitura del muro
N° variante fotografica:	
Legenda:	

Specifiche tecniche

Trattato di restauro:	
Finitura del muro:	

