



Legenda:

- Abrasione della pell. pitt.
- Lacuna della pell. pitt.
- Lacuna della lamina met.
- Graffio

PIANTA GUIDA



4 STATO DI FATTO	
Stato di conservazione - Stati superficiali	
Oggetto	Italia
Stato	Padova
Particolari	Cappella degli Strozzi
Lungo	Asse Transversale
Colonnelle	Dispositivo mobile
Materiali	Gioco
Alcune	Stato della via di Gola
Tavola	1313-1315
Atti di edilizia	
Direttore dei lavori	Dott. G. Bardi
Coordinatore del cantiere	s
Coordinatore della sicurezza	s
Altri	1985-87
Esecuzione e responsabilità	
Direttore dei lavori	Dott. G. Bardi
Progetto	M. A. Cusi, M. Marchi, S. Tagliacarne
Verifica e approvazione del progetto	Aglietti, Cusi, Marchi, Tagliacarne
Informazioni dei dati	M. Cusi, C. Bardi, C. Marchi, F. Giorgi
Data	1987-89
Riferimenti	
Stato	Specifiche tecniche
Metodo di protezione	Tecnica di protezione
N° ordine	Strutturazione
N° disegno	Finalità del disegno
N° materiale fotografico	
Segno	
Istituto Centrale per il Restauro	
Ufficio "Protezione" - Direzione per la tutela e la conservazione delle	
PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI PROTEZIONE	