

Legenda:

- Difetto di adesione della pell. pitt.
- Difetto di coesione della pell. pitt.
- Difetto di adesione della lamina met.

PIANTA GUIDA



0 100

N° tavola: 3

STATO DI FATTO

Stato di conservazione - Strati superficiali

Oggetto

Stato:	Italiano
Provincia/Comune:	Padova
Luogo:	Cappella degli Scrovegni
Collocazione:	Parete
Manufatto:	Dipinto murale
Autore:	Giotto
Titolo:	Giudizio Universale
Secolo/Anno:	1303 - 1305

Attività didattica

Direttore dei lavori:	Dott. G. Basile
Coordinatore del rilievo:	x
Coordinatore della doc. grafica:	x
Allievi:	
Data:	1988-92

Esecuzione e responsabilità

Responsabile del procedimento:	
Direttore dei lavori:	Dott. G. Basile
Base grafica:	M. A. Gorini, M. Marchese, S. Tagliacozzi
Vettorializzazione della base:	Alpha Consult - Roma
Informatizzazione dei dati:	M. Orsi, C. Rizzi - Consulenze E. Giorgi
Data:	1997-99

Riferimenti

Elaborato:	
Scala:	
Metodo di proiezione:	
N° ordine:	
N° sidotipo:	
N° materiale fotografico:	
Supporto:	

Specifiche tecniche

Tecnica di rilevamento:	
Strumentazione:	
Finalità dell'elaborato:	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Istituto Centrale per il Restauro

Ufficio Tecnico - Sezione per il rilievo e la documentazione

Piazza San Francesco di Paola, n° 9 - 00184 - Roma (Italia)