



- Legenda:
- Lesione
 - Lesione con dislivello dei piani
 - Sovrapposizione del dislivello
 - Difetto di adesione di lieve entità
 - Difetto di adesione di media e grave entità



1	STATO DI FATTO	
	Stato di conservazione - Stati preparati	
Oggetto	Indirizzo: Palermo Partecipazione: Consiglio degli Europei Luogo: Area Siccardi Descrizione: Dipinto murale Autore: Guido Titolo: Santa Sofia - Via di Gesù Anno: 1957-1958	
Attività didattica	Direzione dei lavori: Dott. G. Bialli Coordinatore del cantiere: A. Coordinatore della direzione: A. Autore: Bialli Data: 1998-02	
Esecuzione e responsabilità	Direzione dei lavori: Dott. G. Bialli Direzione generale: M. A. Costa, M. Marchio, S. Tagliavini Verifica di direzione della base: Alfredo Costantini - Roma Indirizzo e numero di via: M. S. C. Roma - Condotto S. Giorgio Data: 1997-09	
Riferimenti	Titolo di riferimento: Stato: Indirizzo di pubblicazione: N° volume: N° fascicolo: N° fascicolo fotografico: Supporto:	Specifiche tecniche Titolo di riferimento: Stato: Indirizzo di pubblicazione: N° volume: N° fascicolo: N° fascicolo fotografico: Supporto:



Istituto Centrale per il Restauro
 Istituto Centrale per il Restauro
 Via S. Maria della Pace, 65 - 00187 Roma - Tel. 06/47801 - Telex 320333 - Fax 06/4780111